

AERO SERVICE S.A.

CMA N° 368

AERODROMO TOBALABA - AVDA LARRAIN 7941 A-19

TEL. 273 4430 - FAX 273 4583

E-MAIL: aeroservice@entelchile.net

CASILLA 56, SANTIAGO 12

PLAN DE REEMPLAZO

MATRICULA: CC-CDD

FECHA: 28-04-2010

MARCA: PIPER

MODELO: PA-31

HORAS: 5098,80

N° SERIE: 31-7401258

AVION

COMPONENTE	N° PARTE	N° SERIE	TIEMPO DE SERVICIO		INSTALACION		CUMPLIMIENTO		METODO CUMPLIMIENTO	HORAS DISPONIBLES	DIAS DISPONIBLES
			HORAS	MESES	HORAS	FECHA	HORAS	FECHA			
CABLE SELECT. TREN	554-401	S/N°	4000	120	4704,40	06-03-2006	8704,40	05-03-2016	REEMPLAZO	3605,60	2139
BOTELLA DE OXIGENO	DOT 3HT 1850	P1701	N/A	288	4030,00	10-10-1998	N/A	10-10-2022	REEMPLAZO	N/A	4548
BOTELLA DE OXIGENO	DOT 3HT 1850	P1701	N/A	36	5028,40	26-03-2009	N/A	25-03-2012	HYDRO TEST	N/A	698
REG. BOTELLA OXIGENO	800114-04	7743	N/A	72	4910,00	31-07-2007	N/A	30-07-2013	OVERHAUL	N/A	1190
EXTER RECHARGE VALVE			CADA USO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REEMPLAZO	N/A	N/A
BATERIA ELT ARTEX	ME-406	188-08221	N/A	72	5028,40	MAR-2009	N/A	MAR-2015	REEMPLAZO	N/A	1768
RESORTE DELELEVADOR	71056-003		1000	N/A	5028,40	01-04-2009	6028,40	N/A	REEMPLAZO	929,60	N/A

[Handwritten Signature]
28/04/2010
LIC. 3 0430

AERO SERVICE S.A.
C.M.A. Nº 358

AERODROMO TOBALABA - AVDA LARRAIN 7941 A-18
TEL. 273 4430 - FAX 273 4583
E-MAIL. aeroservice@entelchile.net
CASILLA 56, SANTIAGO 12

PLAN DE REEMPLAZO

MATRICULA: CC-CDD

FECHA: 28-04-2010

MARCA: PIPER

MODELO: PA-31

HORAS: 5098,80

Nº SERIE: 31-74Q1258

MOTOR Nº 1

COMPONENTE	Nº PARTE	Nº SERIE	TIEMPO DE SERVICIO		INSTALACION		CUMPLIMIENTO		METODO	HORAS DISPONIBLES	DIAS DISPONIBLES
			HORAS	MESES	HORAS	FECHA	HORAS	FECHA			
MOTOR	TIO-540-A2B	L-3859-61	1800	N/A	5074,90	11-08-2009	6874,90	N/A	OVERHAUL	1776,10	N/A
HELICE	HC-E3YR-2AF	DJ-2391	2000	72	4649,90	19-01-2005	6649,90	19-01-2011	OVERHAUL	1551,10	267
MAGNETO LH	S6LN-1208	A-265623	1800	60	5010,50	21-10-2008	6810,50	21-10-2013	OVERHAUL	1711,70	1272
MAGNETO RH	S6LN-1209	A-261215	1800	60	5010,50	21-10-2008	6810,50	21-10-2013	OVERHAUL	1711,70	1272
ALTERNADOR	ALU-8421	2N000258	1800	N/A	5010,50	21-10-2008	6810,50	N/A	OVERHAUL	1711,70	N/A
MOT. PARTIDA	MHB-4018	3N000015	1800	N/A	5010,50	21-10-2008	6810,50	N/A	OVERHAUL	1711,70	N/A
INYECTOR (2524163-13)	RSA-10AD1	018852	1800	N/A	5074,90	21-10-2008	6874,90	N/A	OVERHAUL	1776,10	N/A
GOBERNADOR	F-6-24	B-2346T	1800	N/A	5010,50	21-10-2008	6810,50	N/A	OVERHAUL	1711,70	N/A
WASTEGATE Y ACTUATOR	LW12778	JG0114	1800	N/A	5010,50	21-10-2008	6810,50	N/A	OVERHAUL	1711,70	N/A
VALVULA PRESION ABSOLUTA	78451	ED0122	1800	N/A	5010,50	21-10-2008	6810,50	N/A	OVERHAUL	1711,70	N/A
VALVULA PRESION DIFERENCIAL	LW10644	CK0135	1800	N/A	5010,50	21-10-2008	6810,50	N/A	OVERHAUL	1711,70	N/A
BOMBA COMBUSTIBLE	RG-9080-J4A	D-2888	1800	N/A	3943,00	11-04-1997	5743,00	N/A	OVERHAUL	644,20	N/A
BOMBA HIDRAULICA	1213-HBG-310	OD5-1601	1800	N/A	3441,00	02-03-1992	5241,00	N/A	OVERHAUL	142,20	N/A
BOMBA NEUMATICA	RA441CC-7	C888	1100	N/A	4649,90	21-01-2005	5749,90	N/A	REEMPLAZO	651,10	N/A
TURBO COMPRESOR	LW-12689	GE0110	1800	N/A	5074,90	21-10-2008	6874,90	N/A	OVERHAUL	1776,10	N/A
MANGUERAS COMB.	Ver Nota 1		1000	96	4760,50	25-09-2006	5760,50	25-09-2014	REEMPLAZO	661,70	1611
MANGUERAS ACEITE	Ver Nota 2		1000	96	4760,50	25-09-2006	5760,50	25-09-2014	REEMPLAZO	661,70	1611
MANGUERAS HIDRA.	Ver Nota 3		1000	96	4698,10	21-06-2005	5698,10	21-06-2013	REEMPLAZO	599,30	1150
FILTRO INDUCCION AIRE	BA-7	S/N	200	12	5098,80	26-04-2010	5298,80	26-04-2011	REEMPLAZO	200,00	363
FILTRO LINEAS NEUMA.	2J4-6	S/N	500	N/A	4968,60	03-03-2008	5468,60	N/A	REEMPLAZO	369,80	N/A
GOMAS SOPORTE MOTOR	J-9613-12	475-117/116	500	N/A	4968,60	03-03-2008	5468,60	N/A	REEMPLAZO	369,80	N/A

NOTA 1

MANG. COMBUSTIBLE

MS28741-3-L-0271
AN6270-3-L-0232
MS28741-3-L-0271
AE701011H0180
124D003-6-SS-0120

NOTA 2

MANG. ACEITE

AE7010011H0300
AE701011H0266
MS28741-3-L-0240

NOTA 3

MANG. HIDRAULICA

MS28741-8-L-063
MS28741-4-L-0365
MS28741-4-L-0121
MS28741-4-L-0121
MS28741-4-L-0136

MANG. HIDRAULICA

MS28741-4-L-0121
MS28741-4-L-0130
MS287414L-0136
MS28741-4-L-0176
MS28741-4-L-0176

MANG. HIDRAULICA

MS287414L-0176
MS28741-4-L-0176
MS28741-4-L-0240
MS28741-4-L-0240

PLAN DE REEMPLAZO

MATRICULA: CC-CDD

FECHA: 28-04-2010

MARCA: PIPER	MODELO: PA-31
HORAS: 5098,80	N° SERIE: 31-7401258

MOTOR N° 1

COMPONENTE	N° PARTE	N° SERIE	TIEMPO DE SERVICIO		INSTALACION		CUMPLIMIENTO		METODO CUMPLIMIENTO	HORAS DISPONIBLES	DIAS DISPONIE
			HORAS	MESES	HORAS	FECHA	HORAS	FECHA			
MANGUERAS DE ACEITE QUE SON PARTE DEL MOTOR	NOTA 1		1800	N/A	5074,90	30-07-2009	6874,90	N/A	REEMPLAZO	1776,10	N/A

NOTA 1

MANGUERAS DE ACEITE QUE SON PARTE DEL MOTOR

AE3663-041B0073	AE3663037G0130	AN6270-4-L-0266
124D001-4SS-0130	124001-6SS-0220	MS28741-4-L0342
AE3663042E0176	AE3663041G0194	MS28741-6-L-0176
AE3663037E0242		
124D003-6SS-0060		
124D001-6SS-0090		
124D001-6SS-0070		
124D003-6SS-0082		
124D001-6SS-0100		
AE3663037G0130		

[Handwritten Signature]
SUPERVISOR
LIC. 5 0442

AERO SERVICE S.A.
C.M.A. Nº 358

AERODROMO TOBALABA - AVDA LARRAIN 7041 A-19
TEL. 273 4430 - FAX 273 4583
I-MAR aeroservice@entelchile.net
CASILLA 56, SANTIAGO 12

PLAN DE REEMPLAZO

MATRICULA: CCCDD

FECHA: 28-04-2010

MARCA: PIPER
HORAS: 5098,80

MODELO: PA-31
Nº SERIE: 31-7401258

MOTOR Nº 2

COMPONENTE	Nº PARTE	Nº SERIE	TIEMPO DE SERVICIO		INSTALACION		CUMPLIMIENTO		METODO CUMPLIMIENTO	HORAS DISPONIBLES	DIAS DISPONIBLES
			HORAS	MESES	HORAS	FECHA	HORAS	FECHA			
MOTOR	TIO-540-A2B	L-3858-61	1800	N/A	3441,00	02-03-1992	5241,00	N/A	OVERHAUL	142,20	N/A
HELICE	HC-E3YR-2AF	DJ-2390	2000	72	4649,90	19-01-2005	6649,90	19-01-2011	OVERHAUL	1551,10	267
MAGNETO LH	S6LN-1208	A-138164	1800	60	5076,80	07-08-2009	6876,80	07-08-2014	OVERHAUL	1778,00	1562
MAGNETO RH	S6LN-1209	A-137771	1800	60	5076,80	07-08-2009	6876,80	07-08-2014	OVERHAUL	1778,00	1562
ALTERNADOR	ALU-8421	2H000181	1800	N/A	3441,00	09-01-1992	5241,00	N/A	OVERHAUL	142,20	N/A
MOT. PARTIDA	MHB-4001	B-000105	1800	N/A	3441,00	02-03-1992	5241,00	N/A	OVERHAUL	142,20	N/A
INYECTOR	RSA-10AD1	76177	1800	N/A	3441,00	19-03-1990	5241,00	N/A	OVERHAUL	142,20	N/A
GOBERNADOR	F-6-24	B-6540-T	1800	N/A	3441,00	02-03-1992	5241,00	N/A	OVERHAUL	142,20	N/A
BOMBA COMBUSTIBLE	RG-9080-J4A	C-8026	1800	N/A	3943,00	11-04-1997	5743,00	N/A	OVERHAUL	644,20	N/A
BOMBA HIDRAULICA	1213-HBG-310	OFB-1901	1800	N/A	3441,00	02-03-1992	5241,00	N/A	OVERHAUL	142,20	N/A
BOMBA NEUMATICA	RA441CC-7	C965	1100	N/A	4649,90	21-01-2005	5749,90	N/A	REEMPLAZO	651,10	N/A
TURBO COMPRESOR	LW-12689	DD0-148	1800	N/A	3441,00	02-09-1992	5241,00	N/A	OVERHAUL	142,20	N/A
MANGUERAS COMB.	Ver Nota 1		1000	96	5010,50	02-09-2008	6010,50	02-09-2016	REEMPLAZO	911,70	2319
MANGUERAS ACEITE	Ver Nota 2		1000	96	5010,50	02-09-2008	6010,50	02-09-2016	REEMPLAZO	911,70	2319
MANGUERAS HIDRA.	Ver Nota 3		1000	96	4698,10	21-06-2005	5698,10	21-06-2013	REEMPLAZO	599,30	1150
FILTRO INDUCCION AIRE	BA-7	S/N	200	12	5098,80	26-04-2010	5298,80	26-04-2011	REEMPLAZO	200,00	363
FILTRO LINEAS NEUMA.	2J4-6	S/N	500	N/A	4968,60	03-03-2008	5468,60	N/A	REEMPLAZO	369,80	N/A
GOMAS SOPORTE MOTOR	J-9613-12	475-117/116	500	N/A	4968,60	03-03-2008	5468,60	N/A	REEMPLAZO	369,80	N/A

NOTA 1

MANG. COMBUSTIBLE

MS28741-3-L-0243
AN6270-3-L-0235
MS28741-3-L-0266
AE701011H0176

NOTA 2

MANG. ACEITE

AE701001H0306
AE701011H0266
MS28741-3-L-0266

NOTA 3

MANG. HIDRAULICA

AE701001H0243
MS28741-4-L-0365
MS28741-4-L-0121
MS28741-4-L-0121
MS28741-4-L-0136

MANG. HIDRAULICA

MS287414L-0121
MS28741-4-L-0130
MS28741-4-L-0136
MS28741-4-L-0176
MS28741-4-L-0176

MANG. HIDRAULICA

MS28741-4-L-0176
MS28741-4-L-0176
MS28741-4-L-0240
MS28741-4-L-0240

[Handwritten Signature]
SUPERVISOR
LIC. # 0145